

ČERVA

01050001 BUSTARD BLACK 01050002 BUSTARD



PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice šité z bavlněného úpletu s PVC terčíky na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 – 12 s upravenou délkou pro speciální použití, aby nedocházelo k zachytávání manžety, v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016

Použití: Manipulace s materiály, jemné montážní práce v suchém prostředí. Ochrana před mechanickými vlivy. Jsou určeny pro použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika

111xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01050001, 01050002** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 1 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 1 (1-4) datum výroby (rok)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Znečištěné rukavice lze ručně prát při teplotě 40°C, nelze je bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v sušičce. Poškozené rukavice vyřadte z používání a znehodnoťte. Vyprané rukavice jsou poškozeny předchozím používáním a nedosahují účinnosti nových rukavic.



Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01050001 BUSTARD BLACK 01050002 BUSTARD



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice šité z bavlněného úpletu s PVC terčíky na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 – 12 s upravenou délkou pro speciální použití, aby nedocházelo k zachytávání manžety, v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016

Použití: Manipulace s materiály, jemné montážní práce v suchém prostředí. Ochrana před mechanickými vlivy. Jsou určeny pro použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika

111xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01050001, 01050002** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 1 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 1 (1-4) datum výroby (rok)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Znečištěné rukavice lze ručně prát při teplotě 40°C, nelze je bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v sušičce. Poškozené rukavice vyřadte z používání a znehodnoťte. Vyprané rukavice jsou poškozeny předchozím používáním a nedosahují účinnosti nových rukavic.



Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01050001 BUSTARD BLACK 01050002 BUSTARD



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice šité z bavlněného úpletu s PVC terčíky na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 – 12 s upravenou délkou pro speciální použití, aby nedocházelo k zachytávání manžety, v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016

Použití: Manipulace s materiály, jemné montážní práce v suchém prostředí. Ochrana před mechanickými vlivy. Jsou určeny pro použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika

111xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01050001, 01050002** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 1 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 1 (1-4) datum výroby (rok)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Znečištěné rukavice lze ručně prát při teplotě 40°C, nelze je bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v sušičce. Poškozené rukavice vyřadte z používání a znehodnoťte. Vyprané rukavice jsou poškozeny předchozím používáním a nedosahují účinnosti nových rukavic.



Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA

01050001 BUSTARD BLACK 01050002 BUSTARD



CZ PĚTIPRSTÉ OCHRANNÉ RUKAVICE

Popis: Pětiprsté ochranné rukavice šité z bavlněného úpletu s PVC terčíky na dlani a prstech. Jsou dodávány ve velikostech 6 – 12 s upravenou délkou pro speciální použití, aby nedocházelo k zachytávání manžety, v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009 a EN 388:2016

Použití: Manipulace s materiály, jemné montážní práce v suchém prostředí. Ochrana před mechanickými vlivy. Jsou určeny pro použití ve všech oborech průmyslu.

Vlastnosti a značení:



piktogram
informace

ČERVA

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika

111xx - Stupně ochrany EN 388:2016

Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4) **01050001, 01050002** - typ rukavice

Stupeň ochrany proti profíznutí čepeli: 1 (1-5) velikost

Stupeň ochrany proti dalšímu trhání: 1 (1-4) datum výroby (rok)

Stupeň ochrany proti propichnutí: x – nebylo zkoušeno

Odolnost řezu TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům a minerálním olejům. Znečištěné rukavice lze ručně prát při teplotě 40°C, nelze je bělit, žehlit, chemicky čistit ani sušit v sušičce. Poškozené rukavice vyřadte z používání a znehodnoťte. Vyprané rukavice jsou poškozeny předchozím používáním a nedosahují účinnosti nových rukavic.



Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelosti minimálně 5 let.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 VIPO a.s., Gen.Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč