

cimda. Līmeni tiek sasniegti uz jaunā cimda plaukšanas puses. Tie ir sakārtoti no mazāk efektīviem (līmenis 1 vai A) līdz vairāk efektīviem (līmenis 4 vai 5, vai 6, vai F, atkarībā no normas). O norāda zemāku līmeni cimdam, kas ir kā minimums esošajam individuālajam riskam. X: norāda uz to, ka cimdā nav testēti vai ka pārbaudes metode neatbilst cimda vai materiāla koncepcijai. Jo augstāki ir cimdus tehniskie rādītāji, jo lielāka ir to izturība pret paredzēto risku. Tehnisko rādītāju līmeni balstās uz laboratorijā veikto izmēģinājumu rezultātiem. Šie izmēģinājumi ne vienmēr atspoguļo reālos apstākļus darba vietā, kurus var ietekmēt tādi faktori kā temperatūra, abrazija, cimdus nolietojuma pakāpe u.c. MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS: Elektrostatiskās īpatnības: Vertikālā izturība = 12×10^6 omi. Iepakojuma atmosfēra un pārbaude: temperatūra 23°C un relatīvais mitrums = 25%. Spriegums: 100V - Paraugšņemts no delnas daļas ar izmēru: 100mm diametrā. **LT Ženklināšana:** Attēlu nozīme: nuoroda j gaminj: Žr. gaminio ženklinimā CHARAKTERISTIKOS: Susiję eksploatacinių sąvaybių lygiai ir piktogramos yra pažymėtos ant kiekvienos pirštinės. Lygiai matyti naujos pirštinės delno srityje. Jie išdėstyti nuo mažiausio efektyvumo (1 ar A lygis) iki labiausiai efektyvaus (nuo 4 ar 5, ar 6, ar F priklausomai nuo standarto). „0“ reiškia, kad pirštinių apsaugos lygis yra mažesnis už minimalų konkrečiam asmeniniam pavojui. X* reiškia, kad pirštinėms nebuvo atliktas bandymas arba, kad bandymo metodas netinka šių pirštinių konstrukcijai ar medžiagai. Kuo didesnė pirštinių kokybė, tuo geriau jos padeda išvengti atitinkamos rizikos. Kokybės lygiai pagrįsti rezultatais, gautais po bandymų laboratorijoje, kurie nebūtinai atspindi realias darbo vietas sąlygas, įvairių kitų veiksmų, tokių kaip temperatūra, nusigrūdimas, sugadinimas ir t. t., poveikį. CHARAKTERISTIKOS: Elektrostatinės sąvaybės: Vertikalus atsparumas = 12×10^6 ohms. Kondicionavimo ir tikrinimo aplinkos sąlygos: temperatūra 23°C ir SD = 25%. Įtampa: 100V - Bandiniai nuo delno, dydis: diametras 100mm. **SV Mārknings:** Symbolernas betydelse: Produktens referens: Se produktmārknings. EGENSKAPER: Pretandanivān og dithōrande piktogram finns mārkat pā varje handske. Nivāerna har tagits frān den nya handskens handflata. De ār ordnade frān de med lāgst prestanda (nivā 1 eller A) till de med hōgst (nivā 4 eller 5 eller 6 eller F beroende pā standard). 0 anger att handsken har egenskaper som inte ār tillrāckliga fōr personlig skyddsutrustning. X: anger att handsken inte provats eller att provning utfōrts pā ett sāt som ger fullgod utvārdering av handsken och dess material. Ju hōgre prestanda desto bāttrre skydd mot relevanta risker. Prestandanivān baseras pā tester som genomfōrs i laboratoriemiljō og āterspeglar dārmед inte alltid verkligheten. Faktorer sāsom temperaturer, nōtning, bristning osv. skulle kunna pāverka dessa resultat. EGENSKAPER: Elektrostatiska egenskaper: Vertikalt motstānd = 12×10^6 ohm. Fōrpacknings- og testatmosfār: Temperatur 23°C og luftfuktighet = 25%. Tillāmpad spānning: 100V - Prov taget frān handflatastorlek: 100 mm i diameter. **DA Mārknings:** Betydning af piktogrammerne: Produktreferens: Se produktmārknings. YDELSER: Ydeevneniveauer og det tilhōrende piktogram er mārkeret pā hver handske. Niveauerne er opnāet pā nye handskers hāndflade. De gār fra det mindst effektive (niveau 1 eller A) til det mest effektive (niveau 4 eller 5 eller 6 eller F ifølge normen). 0 angiver, at handsken har et ydelsesniveau, der er mindre end det minimum, der er angivet for hver enkelt fareklasse. X: Angiver, at handsken ikke er efterprøvet, eller at prøvemethoden ikke synes at passe til handskenes eller materialets design. Jo høgere ydelsen er, desto større er handskens evne til at modstå de forbundne risici. Ydelsesniveauet er baseret på resultater af forsøg på laboratorium, hvilket ikke nødvendigvis afspejler de virkelige forhold på arbejdsstedet, ud fra indflydelse fra diverse andre faktorer såsom temperatur, afslibning, slid, etc... YDELSER: Elektrostatiske egenskaber: Vertikal modstand = 12×10^6 ohm. Konditionerings- og prøveatmosfære: Temperatur 23 °C og RF = 25%. Anvendt spænding: 100V - Prøve taget i håndfladen dimension: 100 mm i diameter. **FI Mārknings:** SYMBOLIEN SELITYS: tuoteviite: Katso tuotemerkinnät. OMINAISUUDET: Käsineeseen on merkitty suorituskykytasot liittivine kuvakkeineen. Tasot on mārätetty uusien käsineiden kämmenosalle. Luokitusjärjestys on minimisuojauksesta (taso 1 tai A) maksimisuojaukseen (taso 4 tai 5 tai 6 tai F, standardista riippuen). 0 tarkoittaa, että käsineen suojaustaso on minimitasoa alhaisempi kyseisen vaaran kohdalla. X: tarkoittaa, että käsineet ei ole testattu tai että testausmenetelmä ei sovellu käsineen materiaalille tai suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Mitä korkeampi suojaustaso, sitä tehokkaammin käsine suojaa erilaisilta riskeiltä. Suojaustasoluokitus perustuu laboratoriokeissa saatuihin tuloksiin, jotka eivät erilaisten muiden tekijöiden (esim. lämpötila, hankaus, kuluminen jne.) takia välttämättä vastaa todellisia työoloja. OMINAISUUDET: Sähköstaattiset ominaisuudet: Vertikaalinen resistenssi = 12×10^6 ohmia. Pakkaamis- ja testaamisolosuhteet: lämpötila 23 °C ja suhteellinen kosteus = 25 %. Sovellettava jännite: 100V - Kämmenestä otettu näyte, koko: läpimitta 100 mm.

AR العلامات: معنى بطاقات التعريف: مرجع المنتج: انظر علامة المنتج. العروض: توضع علامات على كل قفاز تدل على مستويات الأداء والرسوم التوضيحية المرتبطة بها. توجد مستويات على قفاز الجديد. ترتب هذه المستويات من الأقل فعالية (المستوى 1 أو "A") إلى الأكثر فعالية (من 4 أو 5 أو 6 أو "F" اعتمادًا على نوع المعيار). يشير "0" إلى أن القفاز لديه مستوى أداء أقل من الحد الأدنى للخطورة الفردية المعطاة. X: تشير إلى أن القفاز لم يخضع للاختبار أو أن طريقة الاختبار غير مناسبة بسبب تصميم القفازات أو المادة المستخدمة. كلما زاد الأداء زادت قدرة القفاز على تحمل المخاطر المصاحبة. تعتمد مستويات الأداء على نتائج الاختبارات العملية التي لا تعكس بالضرورة الظروف الحقيقية الموجودة في مكان العمل؛ وذلك بسبب تأثير العوامل المختلفة الأخرى كدرجة الحرارة والتآكل والتبديد... العروض: خصائص الكترولستاتية: المقاومة العمودية = 12×10^6 أوم. الجو المناسب للتعينة والاختبار: درجة الحرارة 23 درجة مئوية والرطوبة النسبية = 25%. الجهد المطبق: 100V - العينة المأخوذة من راحة اليد، الحجم: القطر 100 ملم.

FR Matière: PETRO ESD VE781: Support: coton et fibre métallique. Enduction: PVC. **EN Material:** PETRO ESD VE781: Support: cotton and metal fiber. Coating: PVC. **ES Material:** PETRO ESD VE781: Soporte: algodón y fibra metálica. Impregnación: PVC. **PT Material:** PETRO ESD VE781: Suporte: algodão e fibra de metal. Revestimento: PVC. **IT Materiale:** PETRO ESD VE781: Supporto: cotone e fibra di metallo. Spalmatura: PVC. **NL Materiaal:** PETRO ESD VE781: Drager: katoen en metaalvezel. Coating: PVC. **DE Material:** PETRO ESD VE781: Träger: Baumwolle und Metallfasern. Beschichtung: PVC. **PL Materiał:** PETRO ESD VE781: Wkład: bawełna i włókno metalowe. Powłoka: PVC. **CS Materiál:** PETRO ESD VE781: Podklad: bavlněné a kovové vlákno. Povlak: PVC. **SK Materiál:** PETRO ESD VE781: Podklad: bavlnené a kovové vlákno. Povlak: PVC. **HU Anyag:** PETRO ESD VE781: Alap: pamut és fémzálat. Márktottság: PVC. **RO Materie:** PETRO ESD VE781: Suport: bumbac și fibră de metal. Membrană: PVC. **EL Υλικό:** PETRO ESD VE781: Υποστήριγμα: βαμβάκι και μεταλλικές ίνες. Επίστρωση: PVC (Πολυβινυλοχλωρίδιο). **HR Materijal:** PETRO ESD VE781: Podloga: pamuk i metalna vlakna. Premaz: PVC. **UK Матеріал:** PETRO ESD VE781: Основа: бавовна і металеві волокна. Покриття: ПВХ. **RU Материал:** PETRO ESD VE781: Основа: хлопок и металлическое волокно. Покрытие: ПВХ. **TR Malzeme:** PETRO ESD VE781: Destek: pamuk ve metal lifi. Kaplama: PVC. **ZH 材料:** 2.01.781: 支撑部分: 棉和金属纤维. 涂层: PVC. **SL Material:** PETRO ESD VE781: Podpora: bombažna in kovinska vlakna. Premaz: PVC. **ET Materjal:** PETRO ESD VE781: Alusmaterjal: puuvill ja metallkiud. Kattekiht: PVC. **LV Materiāls:** PETRO ESD VE781: Pārklājums: kokvilnas un metāla šķiedras. Slānis: PVC. **LT Medžiaga:** PETRO ESD VE781: Pagrindas: medvilnės ir metalo pluošto. Danga: PVC. **SV Material:** PETRO ESD VE781: Stöd: bomull och metallfiber. Beläggning: PCV. **DA Materiale:** PETRO ESD VE781: Underlag: bomuld og metallfiber. Belægning: PVC. **FI Materiaali:** PETRO ESD VE781: Underlag: puuvilla ja metallikuitu. Belægning: PVC.

AR المادة: PETRO ESD VE781: ألياف القطن والمعادن: قطن. الطبقة الخارجية: مصنوع من PVC.


PART 1

8	203 mm	182 mm
9	229 mm	192 mm
10	254 mm	204 mm
11	279 mm	215 mm

VE781 :Length: 30 cm. Thickness: 1.30 mm

PART 2

		EN16523-1:2015		EN374-4:2013 (J55)
		1 ▶ 6	10 mn ▶ 480 mn	
D02	(J) – CAS 142-85-5	2	30 mn	9,5%
D03	(K) - CAS 1310-73-2	6	480 mn	17,9%
D04	(L) - CAS 7664-93-9	4	120 mn	0,2%



TR: İtihatçı firma : Delta Plus Personnel Giyim ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti. Çobançeşme Mahallesi, Sanayi Caddesi No:58/A-B, Yenibosna, Bahçelievler/ İstanbul – Türkiye. Tel : +90 212 503 39 94

RU: EAC TP TC 019/2011

UA: 023 (EN420 (DCTY EN 420-2009), EN388 (DCTY EN 388:2016), EN374-1 (DCTY EN 374-1), EN16350 (DCTY EN16350:2014),

BR: INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O BRASIL-Certificado de Aprovação Ministério do Trabalho e Emprego. Importado e distribuído por: Delta Plus Brasil – CNPJ:08.025.426/0001-01 – Rua Barão do Pirai, 111 Vila Lucia São Paulo SP 03145-010 – SAC: +5511-3103 1000 – deltaplusbrasil.com.br – sac@deltaplusbrasil.com.br CA N°: O numero do CA está marcado na luva. Proteção contra umidade provenientes de operações com uso de água.

ARG: Importador en Argentina : ESLINGAR S.A. Av. Amancio Alcorta 1647 - (1283) C.A.B.A. - ARGENTINA – Para mayor información visite: www.deltaplus.com.ar